



Ferromaxx® 7

Para una soldadura del acero más rápida v más limpia

Para la soldadura MAG de los aceros al carbono, carbono manganeso y de los aceros poco aleados, los gases Ferromaxx® dan una buena calidad de soldadura y una excelente penetración, ello con un mínimo de proyecciones y un bajo nivel de humos.

El gas ideal para los aceros de pequeño y mediano grosor

El Ferromaxx® es una mezcla ternaria (Argón, Dióxido de Carbono, Oxígeno) que permite soldar los aceros al carbono y también las chapas de acero galvanizadas y electrocincadas. La óptima composición en Oxígeno y Dióxido de Carbono aporta el adecuado equilibrio entre la calidad de mojado del cordón y su densidad. La acción del oxígeno en la transferencia del metal permite aumentar la velocidad de desplazamiento y la estabilidad del arco.

Estas son sus ventajas:

- Mejora la calidad de la soldadura y reduce la pérdida de material, ofrece un excelente control y dominio de la operación de soldadura, sobre todo de las tensiones de arco bajas para pequeños y medianos grosores en todas las posiciones de soldadura.
- Reduce el tiempo de limpiado después de la soldadura de las piezas, ofrece un bajo porcentaje de proyecciones y excelentes características con arco pulsado.

La botella Integra®

El Ferromaxx[®] 7 está disponible en una botella que, ofreciendo una capacidad comparable a la de una botella B50 tradicional, es más pequeña (su tamaño se ha reducido en 50

cm) y más ligera (su peso se ha reducido en 12 kg).

La botella Integra®, además, está equipada con un reductor de presión integrado con indicador de nivel.

Estas son sus ventajas:

- Más fácil y más segura de manipular gracias a su tulipa ergonómica, su tamaño y su peso reducidos.
- Elimina los costes asociados a la compra y al mantenimiento de manorreductores.
- Elimina las fugas y el tiempo necesario para conectarla gracias a su conexión rápida y a la ausencia de montaje del manorreductor.
- Una presión de salida controlada a 4 bar en lugar de 200 bar.

 Un caudal a medida en función de las necesidades específicas de los usuarios.



Procedimiento de soldadura aprobado Ferromaxx® 7

Fabricante: Carburos Metálicos / Air Products

Procedimiento de soldadura: MAG 135

Pasada de penetración: n/a

Tipo de soldadura: Horizontal

Características de la junta soldada

Preparación de las piezas	Arenado y desengrase por disolvente		
Material de base	EN 10.025:S-235		
y especificaciones	Grade 080 A 15		
Composición	C-0.13 / 0.18%		
	Si - 0.10 / 0.40%		
	Mn – 0.60 / 1.0%		
Clasificación del gas			
de soldadura	ISO 14175 – M 24		
Grosor de las piezas	6 mm		
Diámetro exterior	n/a		
Posición de soldadura	Ángulo horizontal		


Condiciones operatorias

Nº de Pasada	Diámetro del hilo Proced (mm)	Intensidad (A)	Tensión (V)	Tipo de corriente y polaridad		Velocidad de soldadura (mm/min)	
1	MAG 1.0	208	23.5	DC+	10	330	8.0
2							
3							


AWS-A5.18/ER 70S-6 (G3Si)			
Acero al carbono			
C - 0.12% máx/Si - 0.70 / 1.2%			
Mn - 0.9 / 1.6% / P - 0.040% máx.			
S-0.040% máx./Cu-0.040% máx			
Ferromaxx® 7			
15 l/min			
n/a			
>25°C			
n/a			
n/a			
15 mm			
15° en el sentido de la			
soldadura			
20 mm			

*n/a: no aplicable

Secuencia de soldaduras



Macrografía



te escuchamos www.carburos.com